



Ansicht Fenster gesamt mit Feuchtigkeit oberhalb des Fensters gut sichtbar. Die Feuchtigkeit unten sieht man hier nicht so gut



Unterhalb des Fensters. Feuchtigkeit gut zu sehen In der nächsten Detailaufnahme sieht man den rechten Zwischensparrenbereich



links oben gut zu sehen: Schimmel. Hier ist der Balken richtig nass.
An dem dunklen Streifen spürt man beim Gegendrücken die Ziegel direkt auf der Folie. Folie spannt am Ziegel.



Im Detail vom vorherigen Bild: Schimmel. Insgesamt etwa 30cm langer Bereich.





Balken rechts am Fenster. Hier war der Balken mal nass, fühlt sich aber nun trocken an.



Rechter Zwischensparrenbereich oberhalb des Fensters. Dunkle Stellen sind feucht. An der Ausbeulung liegt ein Stück Holz (keine Ahnung wie das da hingekommen ist...)



An der Oberseite des Fensters, am Einbaurahmen: Ein Wassertropfen. Der Gesamte obere Einbaurahmen ist feucht / nass. Es hat in den letzten Tagen aber nicht geregnet.



Oberhalb des Fensters, der Rest. Das Loch oben im Bild kommt wohl durch Wespen (?). Jedenfalls habe ich dort und auch an anderen Stellen Wespennester gefunden. Ungefähr im Bereich des Kabels habe ich noch Tropfen gesehen (Kondenswasser?) Sonst erscheint mir das Ganze trocken



Oberhalb des Fensters, der andere Rest. Hier wurde mit Folie und rotem Klebeband die Unterspannfolie repariert. Darunter ist ein etwa 50cm x 20cm rechteckiger Ausschnitt in der Folie.